

# Ficha Técnica

## Anillo de compensación - US80 32-6

Referencia: 7400832



Junta de compensación que incluye junta de montaje y distanciador de un toma-corriente por suelo radiante US80. Pieza de repuesto.



### Datos maestros

Referencia	7400832
Tipo	US80 32-6
Denominación 1	Anillo suplementario
Denominación 2	para US80
Fabricante	OBO
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	17 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1058 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Anillo de compensación - US80 32-6

Referencia: 7400832



## Dimensiones



## Datos técnicos

Posibilidad de ampliación	para el montaje de mecanismos
Modelo de tapa	redondo
Posibilidad de instalar una junta para la conexión de tubos	no
	no